

Összefogás Lakásszövetkezet
1165 Budapest, Hilda utca 1.

Állagfelmérés 2022.

1165 Budapest, Gizella tér 8.



Budapest, 2022. május

Készítette: Schwáb Ferenc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Schwab Ferenc', is written over a horizontal dashed line.

Általános adatok

Cím: Centenárium Lakótelep I-es ütem, 1165. Budapest, Gizella tér 8. Hrsz: 106904/6

Építés/ birtokbavétel időpontja: 1977.

Alapterület: 174 m².

Szintek száma: 3, (1 földszint + 2 emelet).

Lakások száma: 6.

Szerkezet típusa: kohósalak.

Tetőszerkezet

A tető vízszigetelése palaszórt bitumenes lemez 2017.-ben a tető szigetelése javításra, cserélésre került. Megfelelő műszaki állapotban van. Felújítása egyelőre nem időszerű.



Felépítmények

A tetőn 2 db szellőző és 2 db füstgáz elvezető kémény került lehelyezésre, a fugák javítása oldaluk vakolása időszerű, állapotuk közepesnek mondható.



Külső vakolat

Az épület oldalfala vakolt, kőporozott korának megfelelő állapotú. Helyenként a természetes épületmozgás következtében, főleg az öntött beton koszorúk környékén repedések jelentek meg. A korábbi javítások már helyenként meglazultak, vakolathullást idézhetnek elő. Ezek további vizsgálata, karbantartása javasolt.



Lábazat

Az épület lábazatának felújítása- hőszigetelése 2015-ben elkészült, felújítása egyelőre nem időszerű, azonban karbantartása-tisztítása javasolt.



Szolgálati járda

A szolgálati járda megfelelő állapotú, biztonságos közlekedésre alkalmas, azonban az épület adottságait figyelembe véve gyalogos közlekedés csak részlegesen történik rajta. Részleges javítására 2015,-ben került sor. A további károk és az épület vizesedésének elkerülése érdekében a növényzet eltávolítása, valamint a hézagok javítása indokolt.



Főbejárat lépcső

A főbejáratához vezető beton burkolat épp, a lépcső felújítása ismeretlen időpontban megtörtént, állapota biztonságos közlekedésre alkalmas.

Bejárati ajtó

A belső, lépcsőházba vezető ajtó cseréje az elmúlt években nem történt meg, állapota megfelelő azonban hőszigetelő képessége kérdéses.



Kaputelefon rendszer

A kapu telefon Codefon típusú, karbantartása rendszeresen megtörténik, állapota megfelelő.



Postaládák

A postaládák cseréje az elmúlt években nem történt meg, állapotuk erősen kifogásolható, cseréjük indokolt.



Belső nyílászárók, sorolt szerkezetek

A lépcsőházi sorolt szerkezetek cseréje még nem történt meg, egyidősek az épülettel. Állapotuk megfelelő, azonban néhány helyen befolyhat az esővíz tömítésük, karbantartásuk javasolt.



Közös tárolók, kukatárolók

A lépcsőházban külön kukatároló helyiség nem került kialakításra, az edények a hátsó kijárat folyosói részán kerültek elhelyezésre. Állapotuk a koruknak megfelelő, funkciójuk ellátására alkalmasak.



Lépcsőházi burkolatok, korlát

A lépcsőházban lévő burkolatok folytonosak, hiány a felmérés időpontjában nem volt. Az aljzat PVC lemezből került kialakításra. A korlátok állapota és rögzítése biztonságosnak mondható.



Lépcsőházi falak állapota

A lépcsőházban a falburkolatok festése már időszerű, legutóbb 2009,-ben történt meg. A természetes épületmozgások következtében a szabadon lévő falfelületen repedések jelentek meg.



Áramellátás

Az épület áramellátását, a földszinten ELMŰ által elhelyezett kapcsolószekrény biztosítja, a lakások elektromos ellátását a szintenként elhelyezett, önálló villanyóra biztosítja. Az épület villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatai által megállapított hiányosságokat a felmérés nem tartalmazza.



Kamerarendszer, kábeltévé, belső elektromos szerelvények

Az épületben kamerarendszer kiépítésre nem került sor. A kábeltévé szolgáltatást a HWR biztosítja. A felmérés időpontjában „logó”, hibásan működő elektromos szerelvény, kapcsoló konnektor nem volt. A belső világítás rendeltetésének megfelelően működött.

Gépészeti rendszerek

Az épületben egyedi fűtés került kialakításra, az ehhez szükséges energiát, valamint a melegvíz szolgáltatást, a lakásokban elhelyezett, lakóegységenként külön gázüzemű készülékek biztosítják. A gáz csatlakozó vezeték tömörre tétele 2010.-ben megtörtént. A szennyvíz elvezető rendszer, a belső csapadékvíz elvezetés, valamint a víz-nyomóvezeték teljes felújítása időszerű, egyidős az épülettel. Ezek felújítása, cseréje csak a meghibásodások alkalmával részlegesen történt meg.

Garázs

Az épületben garázs nem került kialakításra, parkolás az ingatlan előtt-mellett lévő közterületi parkolóban a Gizella téren lehetséges.

Pince

Az épületben tárolópince létesítésére nem került sor.

Az összes felmérésben szereplő megállapítás szemrevételezéssel történt, és csak a nyitva lévő, megközelíthető, illetve a felméréshez rendelkezésre bocsátott közös területekre vonatkozó megállapításokat tartalmazza.

Melléklet: 1- db állagfelmérő lap

9. számú melléklet

Ajánlatmérés

Épület címe: Bp. XVI. Gy. u. 62 8

Hiba elhelyezkedése	ajánl. sznr.	Kivétel	Észak	Kelet	Dél	Nyugat	Megjegyzés
Külső vakolat	Asztika fm,m2	kőpor/terhőszig.	M K F	M K F	M K F	M K F	
	Oldalfal fm,m2	kőpor/terhőszig.	M K F	M K F	M K F	M K F	
	Lépcsőzet fm,m2	vakolat fröcskölés	M K F	M K F	M K F	M K F	
Szigetelési járda fm,m2	Beton / Aszfalt		M K F	M K F	M K F	M K F	
Tető	Felület fm,m2	bitumenes palaszór.	M K F	M K F	M K F	M K F	
	Asztika fm,m2	lemez bitumenes	M K F	M K F	M K F	M K F	
	Palafal fm,m2	színes matt	M K F	M K F	M K F	M K F	
	Cserépfal fm,m2	beton egyéb	M K F	M K F	M K F	M K F	
	Zalendély fm,m2		M K F	M K F	M K F	M K F	
Főbejárat	Lépcső		M K F			Tető tartozékai M K F	
	Ajtó		M K F			Tető kibővítés M K F	
	Előtér		M K F			Tető felépítmény M K F	
Hátsó bejárat	Lépcső		M K F			Kazánház szerk. M K F	
	Ajtó		M K F			Szellőző felépítm. db. M K F	
	Előtér		M K F				
Oldal bejárat	Lépcső		M K F			Kémény lépcsőzet M K F	
	Ajtó		M K F			db.	
	Előtér		M K F			Kémény old.felület db. M K F	
Külső tároló	Ajtó		M K F			db.	
	Csampa m2		M K F			Kémény fedőlap db. M K F	
	Festés m2		M K F			Villámhártya db. M K F	
						Antenna Épület Magán	
Közös tárolók						Úveg felületek	
Közös tárolók faz.	Nagy		M K F			Lépcsőházi ablakok db. M K F	
	Kisai		M K F			db.	
Pincsa tárolók	Jobb old.		M K F			Kopított felület db. M K F	
	Bal old.		M K F			db.	
	Közlepcső		M K F			Külső tároló ablak db. M K F	
Tároló ablak, ablak szerk.			M K F			db.	
Lépcsőház ablak fény szerk.			M K F			Közös tároló ablak M K F	
Lépcsőház beíró részai						Közös tér.hop. M K F	
Csampa m2	M K F	Lh.világ.	M K F			db.	
Festés m2	M K F	Külső vil.	M K F			Pincsa ablak/szellőző M K F	
						db.	
Korlát fm	M K F	Lámpa db.	M K F			Kaputelefon kp.ber. M K F	
Raport fm		Vakolat m2	M K F			Postaláda M K F	
						Főelosztó berend. M K F	
Garázs ajtó, kijárat			M K F			Gázvezeték M K F	
Zápornyelő			M K F			Víznyomó vezeték M K F	
Környezet			M K F			Szennyvíz vezeték M K F	

Betűk jelentése: M = Megfelelő, K = Karbantartás, F = Felújítás

Dátum: 2022.05.13

A felmérést készítette: [Signature]