

**Szervezet:** Összefogás Lakásszövetkezet  
**Jegyzőkönyv felvételének helye:** Budapest, XVI. Ker., Margit u. 90.  
**Bejárás időpontja:** 2021. július 15.  
**Tűzvédelmi bejárást végezte:** Zöld Lajos (TrendSys Kft.) – Tűzvédelmi előadó

---

Az ellenőrzés célja a bejárás során felmerülő hiányosságok feltárása, intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a tűzvédelmi megfelelőség követelményeinek teljesülése érdekében.

1.)

**Több villanyóra szekrény zárva volt, ezért azoknak ellenőrzése meghiúsult.**

---

2.)

**Az elektromos kötődobozok burkolatait vissza kell helyezni ott, ahol az hiányzik.**



**MSZ 2364-410:1999/IM:2004 szabvány 412.2.3. pontja, mely elő írja. hogy „A burkolatok megbízhatóan legyenek rögzítve, továbbá elegendően szilárdak és tartósak legyenek ahhoz, hogy a normál üzem ismert feltételei között az előírt védettségi fokozatot fenntartsák és az aktív részeket megfelelően elkülönítsék, figyelembe véve külső hatásokat is. ”**

---

