

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker, Összefogás sétány 1.

Ellenőrzést végző személy: Kőműves Márk – tűzvédelmi főelőadó
Topor Tamás – műszaki ügyintéző

Ellenőrzés időpontja: 2016. június 30.

Ellenőrzés célja: Bejárás során a felmerülő hiányosságok rögzítése, intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a tűzveszélyes és a jogszabályban meghatározott tiltó tevékenységek feltárása

Az ellenőrzés megállapításai feltárt hiányosságok és kockázatok:

- **A tárolókban és a folyosókon a lámpákról több helyen hiányzott a búra, amely így balesetveszélyes.**

Az MSZ EN 60598-1:1999 szabvány 9.2 pontja: A villamos lámpát a mechanikai sérülés elleni védelem érdekében burával ellátva kell kiépíteni és üzemeltetni.





- **A lámpák (hőtermelő világító eszközök) közvetlen közelében éghető anyagot tárolni tűzveszélyes!**



Topor Tamás
Műszaki ügyintéző



Kőműves Márk
Tűzvédelmi főelőadó
Okl. sz.: 197/9/2012