

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker, Budapesti út 119/E

Ellenőrzést végző személy: Kőműves Márk – tűzvédelmi főelőadó
Kovács András – tűzvédelmi előadó

Ellenőrzés időpontja: 2016. szeptember 7.

Ellenőrzés célja: Bejárás során a felmerülő hiányosságok rögzítése, intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a tűzveszélyes és a jogszabályban meghatározott tiltó tevékenységek feltárása

Az ellenőrzés megállapításai feltárt hiányosságok és kockázatok:

- A „kocsi” tárolóban levő oxigénpalackot el kell távolítani.

MSZ 6292:1997 szabvány 3.1.1. pont: a palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető helyeken.
Összefogás lakásszövetkezet - Lakóházi tűzvédelmi szabályok: A tárolóban gázpalackot tárolni tilos!



- **A kapubejárat feletti falból kilógó vezetéket el kell távolítani.**



- **A folyosó egyes részein a elektromos kötődoboz burkolata hiányzik.**

MSZ 2364-410:1999/IM:2004 szabvány 412.2.3. pontja, mely elő írja. hogy „A burkolatok megbízhatóan legyenek rögzítve, továbbá elegendően szilárdak és tartósak legyenek ahhoz, hogy a normál üzem ismert feltételei között az előírt védetség fokozatot fenntartsák és az aktív részeket megfelelően elkülönítsék, figyelembe véve külső hatásokat is. ”



Topor Tamás
Műszaki ügyintéző

Kórműves Márk
Tűzvédelmi főelőadó
Okl. sz.: 197/9/2012