

# TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker, Szolnoki út 3.

Ellenőrzést végző személy: Kőműves Márk – tűzvédelmi főelőadó  
Topor Tamás – műszaki ügyintéző

Ellenőrzés időpontja: 2016. június 30.

Ellenőrzés célja: Bejárás során a felmerülő hiányosságok rögzítése, intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a tűzveszélyes és a jogszabályban meghatározott tiltó tevékenységek feltárása

## Az ellenőrzés megállapításai feltárt hiányosságok és kockázatok:

- A „kerékpár tároló” elnevezésű helyiség mellett az elektromos kötődoboz burkolata hiányzik.

MSZ 2364-410:1999/IM:2004 szabvány 412.2.3. pontja, mely elő írja, hogy „A burkolatok megbízhatóan legyenek rögzítve, továbbá elegendően szilárdak és tartósak legyenek ahhoz, hogy a normál üzem ismert feltételei között az előírt védelem fokozatot fenntartsák és az aktív részeket megfelelően elkülönítsék, figyelembe véve külső hatásokat is.”



- A legfelső szinten a tűzjelző gombot jelző tábla megtevesztő.



---

Topor Tamás  
Műszaki ügyintéző



---

Kőműves Márk  
Tűzvédelmi főelőadó  
Okl. sz.: 197/9/2012